

Planta de Generación Eléctrica | Operación | [Config](#) | [Bitacora Sala de Control](#) | [PTW](#) | [Reportes de Foremans](#) | [Startup](#) | [Forzados](#) | [EQ Locks](#) | [RCA](#) | [Pruebas Ops](#) | [LOTO](#) | [Carbon](#) | [BOP](#) | [Roster](#) | [Lista de Equipo](#) | [PID-Drawings](#) | [Reportes de Operador Lider CuCon](#) | [Mobile Team](#) | [Reportes de Turno](#) | [Bitacora Receiving](#) | [Coal Pile](#) |

Reportes de Turno - Planta de Electrica - Grupo Material Handling

Logged in as "Fre

List | Find | Logout

Messa

Operador:	Victor Moran										
Fecha:	05/Jun/22										
Turno:	Noche										
Consumiendo barco #:	CSL Kajika 50 / CSL Kajika 51										
Pila:	Ambas										
U1 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - MPSA:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	0	U1 #			
U2 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - MPSA:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	0	U2 #			
Trail:	6/6/2022 4:31:22 AM by Victor Moran // 6/6/2022 5:41:46 AM by Victor Moran // 6/8/2022 4:35:10 AM by Victor Moran //										

Seguridad:

- no hay reportes.

Ambiente:

- no hay reportes.

Operaciones:

- Rellenado de silos unidad 1 y unidad 2.
se reclamo carbon con RE01A (Pila nueva a 1.5 RPM) y RE01B (Pila vieja a 1.0 RPM).
- continuamos Descargando barco de carbon CSL Kajika 51.
05:30 de la mañana se han descargado: 53,100 ton.
Segun barco se han descargado: 59,000 toneladas.

Operadores en Turno:

- Abraham Concepcion.
- Pablo Muñoz.
- Víctorio Acosta.
- Víctor Moran.

Niveles de Silos de Carbon (metros libres):

Inicio: 19:00 hrs

Final: 05:00 hrs

Estatus de pilas de carbon:

U1-A : 6.40

U1-A : 0.00

A norte: reclamando (RE01A) y descargando

U1-B : 2.00

U1-B : 0.00

B sur: reclamando (RE01B)

U1-C : 5.00

U1-C : 0.00

U1-D : 8.60

U1-D : 1.50

U2-A : 9.50

U2-A : 1.00

U2-B : 8.00

U2-B : 1.50

U2-C : 1.50

U2-C : 1.00

U2-D : 6.00

U2-D : 0.80

Estatus de la Cancha de Carbon:

- No hay punts calientes en las pilas de carbon.

Equipos usado para la tranferencia de carbon:

Grupo Crusher Train: B Grupo Reclaimer Train: A y B

Equipos o instrumentos con falla durante la operacion:

- TC03B - rodillos de retorno en mal estado. Se creo orden para cambio.

Notas

- metals : 1